


## 近期國內發生 3 起重大職業案例災害宣導

### 113 年 8 月 17 日新北市淡水區「淡水服務所及區域巡修中心新建工程」發生鑽孔機桁架臂桿倒塌，造成 1 名移工遭重壓死亡

新北市淡水區一處建築工地今（17）日發生工安意外，43 歲越南籍潘姓移工遭工具機重壓，送醫不治，經勞動檢查處調查發現，現場未於設置安全支柱，導致臂桿倒塌壓擊，當場失去生命跡象，施工單位疑涉過失，將函送檢方偵辦，並已要求現場立即停止作業，未來在改善計畫未經勞動檢查處核備前，不得再使勞工從事相關作業。



### 113 年 8 月 19 日國四延伸計畫「東豐快速道路」工程大量鋼筋倒塌，造成 1 名移工當場死亡

臺中市石岡區東豐快速道路工地今（19）日上午發生工安意外，1 名外籍移工在橋梁基座作業時，基座上鋼筋傾斜垂落至地面，移工被大量鋼筋壓到，當場死亡。勞動部中區職業安全衛生中心指出，工程的墩柱鋼筋因為未設置防倒塌設施，導致工安意外，依照職安法裁罰 30 萬元並勒令停工。

### 113 年 8 月 20 日彰濱海龍風電工地意外，疑碰到鋼瓶開關致二氣化碳外洩，造成 17 人就醫

彰化縣消防局人員指出，今（20）日上午 10 時左右接獲報案指稱，海龍風電設在彰濱工業區線西區的降壓站發生二氣化碳外洩意外，經勞動部中區職安中心調查，發現事故現場有 262 支二氣化碳鋼瓶，是作為防起火時可壓制火勢的消防設備，每支鋼瓶都有開關，當時有 5 名工人在降壓站一樓安裝消防管線，由於鋼瓶被誤觸或撞擊就會導致二氣化碳外洩，但工地內卻沒有預防設施，也沒有標示禁止誤觸，已違反職安法，當場勒令業者停工，並處以最高 30 萬元罰鍰。

