

## 一、職災發生示意圖(AI 生成來源：Gemini)



## 二、採取預防措施：停止相關機械運轉及送料，並採上鎖或設置標示等措施

**為了安全，  
您應該這麼做...**



For your safety, please...

เพื่อความปลอดภัย ท่านควรทำดังนี้...

Demi keamanan, Anda harus begini melakukannya ..

Để đảm bảo an toàn, bạn phải làm thế này...



**1 遮斷動力後確保機械停止運轉，再進行相關作業。**

Make sure the machine stops running after shutting off power, then continue with relevant operations

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหยุดทำงานหลังตัดไฟ ค่อยจัดการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Setelah memutuskan daya, pastikan mesin berhenti berjalan, baru melakukan operasi terkait.

Sau khi ngắt nguồn, phải chắc chắn máy đã ngừng chạy, thì mới thực hiện các thao tác liên quan.



**2 務必將動力開關及供電盤上鎖管制，  
以避免人員誤啟動。**

Be sure to lock the power switch and power supply panel to avoid accidental restarting by other workers

ต้องล็อกสวิตช์ไฟและแผงจ่ายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มเครื่องโดยไม่ระวัง

Pastikan untuk mengunci sakelar daya dan panel catu daya untuk menghindari aktivasi yang tidak disengaja oleh personel.

Nhất định phải khóa công tắc nguồn và bảng điện lại, để tránh có người vô tình bật lên.



**3 務必於機械明顯易見處挂牌標示，  
嚴禁人員擅自操作。**

Hang a sign that prohibits unauthorized operations at a prominent and visible location on the machine.

ต้องแขวนป้ายในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดจนแบบเครื่องจักร ห้ามเด็ดขาดไม่ให้บุคคลใช้เครื่องจักรโดยพลการ

Pastikan untuk menempatkan label pada mesin di tempat yang jelas dan mudah dilihat, dan personel dilarang keras untuk mengoperasikannya tanpa izin.

Nhất định phải treo/ dán biển báo ở chỗ dễ thấy trên máy, nghiêm cấm nhân viên tự ý vận hành.

 勞工部職安署，時時刻刻關心您

廣告